MANDRINI PER MASCHIARE A CAMBIO RAPIDO CON COMPENSAZIONE ASSIALE A PRESSIONE

QUICK CHANGE TAPERING SPINDLES WITH PRESSURE AXIAL COMPENSAXION

MANDRINS DE TARAUDAGE À CHANGEMENT RAPIDE AVEC COMPENSATION AXIALE EN PRESSION

PORTA MACHOS DE CAMBIO RAPIDO CON COMPENSACION A PRECION

Dimensioni in mm.

Attacco Tr. **Attacco CM.** **Attacco B.**



Esempio di ordinazione:					M0C-2-TR.20				M0C-2-CM. 2				M0C-2-B12					
Tipo di mandrino	Campo di Filett.	D	Mont. Buss. Tipo	Compen. assiale a Press.	L				L				L					
					Tr. 16	Tr. 20	Tr. 28	Tr. 36	CM.1	CM.2	CM.3	CM.4	B.10	B.12	B.16	B.18	B.22	B.24
M0C-1	M 1÷10	23	A	10	87	87			81	82			97	101				
M0C-2				15	97	97			91	92			107	111				
M0C-3				20	107	107			101	102			117	121				
M0C-4				25	117	117			111	112			127	131				
M0C-5				30	127	127			121	122			137	141				
M1C-1	M 6÷12	35	B	15	109	109	109		103	104	104			97	97	112		
M1C-2				20	119	119	119		113	114	114			107	107	122		
M1C-3				25	129	129	129		123	124	124			117	117	132		
M1C-4				30	139	139	139		133	134	134			127	127	142		
M1C-5				40	159	159	159		153	154	154			147	147	162		
M2C-1	M 10÷20	50	C	18		139	139	141		134	134	135			127	127	142	
M2C-2				25		153	153	155		148	148	149			141	141	156	
M2C-3				30		163	163	165		158	158	159			151	151	166	
M2C-4				40		183	183	185		178	178	179			171	171	186	
M3C-1	M 16÷33	72	D	25			109	201			194	195				187	187	
M3C-2				30			209	211			204	205				197	197	
M3C-3				40			229	231			224	225				217	217	
M32C-40	M 3÷12	32	B	40	159	159			153	154								
M40C-40	M 6÷18	40	40	40		176	176			171	171							